

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments
1	BRS	L4	231	(switch\$4 chang\$4) same (CAV and CLV)	USPA T	2002/08/2 9 08:00	
2	BRS	L5	223	4 and (Motor speed)	USPA T	2002/08/2 9 07:38	
3	BRS	L6	39	5 and (wobbl\$4 atip)	USPA T	2002/08/2 9 07:38	
4	BRS	L7	34	6 and (lf low)	USPA T	2002/08/2 9 07:38	
5	BRS	L8	106	(switch\$4 chang\$4) same (CAV and CLV)	US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB	2002/08/2 9 08:01	
6	BRS	L9	86	8 and (motor speed)	US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB	2002/08/2 9 08:01	
7	BRS	L10	21	9 and (wobbl\$5 atip)	US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB	2002/08/2 9 08:01	
8	BRS	L1	1	"6055219"	USPA T	2002/08/2 9 08:10	
9	BRS	L2	1	"6285640"	USPA T	2002/08/2 9 08:10	
10	BRS	L3	1	"6212143"	USPA T	2002/08/2 9 08:10	

	Error Definition	Er ro rs
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
6		0
7		0
8		0
9		0
10		0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	1019	cav same clv	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB
2	BRS	L2	415	1 and ((speed motor) same (alter\$4 chang\$4))	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB
3	BRS	L3	118	2 and (((wobbl\$3 meand\$5) or atip))	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB
4	BRS	L4	24	3 and ((determ\$5 detect\$4) same (recording near3 speed))	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	2003/03/13 08:13			0
2	2003/03/13 08:15			0
3	2003/03/13 08:17			0
4	2003/03/13 08:26			0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
5	BRS	L5	50	369/53.43	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB
6	BRS	L10	137	369/47.48	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB
7	BRS	L11	24	10 and 1	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT; IBM_ TDB

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
5	2003/03/13 08:31			0
6	2003/03/13 08:34			0
7	2003/03/13 08:34			0